

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 11 12 67

ทะเบียน กล4448 ปรธานี ยี่ห้อ-รุ่น Honda HR-V

จน ขก

เลขไมล์ 258,834 104,235

เลขตัวถัง MRHPV5650FP11702

เลขเครื่อง R16ZF1030567

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....

☒ กุญแจรีโมท.....

☐ รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟสูง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟท้าย ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟเบรก ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟแต่ง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ไฟติดมอ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

เบาะ..... ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

แดร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

แร็คพวงมาลัย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

สัญลักษณ์ไฟ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

แบตเตอรี่ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☐ Paddle shift ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ Airbag ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ วิทยุ/MP3 ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ CD/DVD ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ AUX ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ USB ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ Bluetooth ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☐ Navi..... ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ กล้อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ เซ็นทรัลล็อก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☐ Sensor ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☐ Sunroof ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

[illegible]



.....

.....

.....

.....

.....



11/07/2022



1130 N. 2nd St. 2

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน.

ฟิล์ม	มี	ไม่มี	
คิ้วบังแดด	มี	ไม่มี	
ยางอะไหล่	มี	ไม่มี	
ชุดเครื่องมือ	มี	ไม่มี	
แม่แรง	มี	ไม่มี	
ฝาครอบดุมล้อ	มี	ไม่มี	
ฝาครอบกระทะ	มี	ไม่มี	
แม่กลึงเนอร์	มี	ไม่มี	

[illegible]

ลงชื่อผู้ตรวจ.....