

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ HOND CITY 9/

สี ดำ

ทะเบียน 74 7244

วันที่ 12.5.66

เลขไมล์ 202,904 km

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ขาด 14.ก.พ.67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท...1...ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง <u>ไม่ติด 50</u>	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี</u>	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริเตอร์ <u>เปลี่ยน 1,500</u>	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>400</u>	☒	☐	<u>6 เดือนข้างหน้า</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า <u>เปลี่ยน 64 ชั่วโมง</u>	☒	☐	<u>3,000</u>	4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสวิตช์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแอมบ	☒	☐	
7. ไฟสูง <u>เปลี่ยน 64 ชั่วโมง</u>	☒	☐	<u>2,500</u>	10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ขับขึ้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ฟากระโงรงใต้ต่าง 66ละ
มีรอยขีดข่วน 1,300 ก้นชนหน้า
มีรอยขีดข่วน 1,300

ข้างขวา ประตูด้านขวามีรอยขีดข่วน 1300



ด้านหลัง ก้นชนหลังใต้ก้น 1300

ข้างซ้าย

			ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด.....		☒		
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด..... 165 / 60 R 15		☒		
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด.....		☒		
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด.....		☒		
ยางขอบกระจุก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝากาย	☐ มี ☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี				