

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Revoscab 2.4 J สี ขาว ทะเบียน 202 ก 6703 วันที่ 16/1/66

เลขโมล 178180

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 21 เมษา 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ตาข่ายยาง</u>		☒	500	1. ไฟในถัง <u>ไม่ติด ต่อกลาง</u>		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี มี 3 จั.</u>		☒	สีทอง
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ดี มี 3</u>		☒	สีทอง 3,000
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟถอยหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแบริด	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย <u>สีฟ้า + ขาว 2 ตัว</u>		☒	800 x 2 = 1,600	11. ปัมป์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปั่นนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตะกั่ว) (สี)




ข้างซ้าย 2. ขอบประตู (สี)

3. กระป๋อง (ตะกั่ว) (สี)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (ตะกั่ว) (สี)

สีรวมกัน = 12000



ข้างขวา 5. กระป๋อง (ตะกั่ว) (สี)

6. ประตู (ตะกั่ว) (สี)

7. แก้ว (ตะกั่ว) (สี)

	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☒ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 19	☒	
	หลัง R ยางปี 22 ขนาด 19	☒	
	หลัง L ยางปี 22 ขนาด 19	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี กระจกสี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คคัสไฮเดอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้ค้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		