

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB

สี กรม. ทะเบียน บข 6971

วันที่ 16/9/69


เลขไมล์ 155107
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่เสีย
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ				1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	—	—	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	—	—	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์ <u>สวิตช์น้ำมันเครื่อง</u>	☒		3,000-
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☒ ไม่มี <u>มี</u>	—	—		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☒ ไม่มี	—	—		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		15. สัญลัษณ์ไฟ <u>ลัดหน้าไว้</u>	☒		150-
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันทัน	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสวิตช์ไค ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไค ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		9. ยางหุ่ยนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ชิมบ้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปั่นนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	—	—		14. พวงมาลัย <u>ลั่น</u> หมวง / เสียง)	☒		400-
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ไม่มีไฟท้ายซ้ายนอก =




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ) (สี)




ข้างขวา 2. กระจกมองข้างซ้าย (สี)

3. กระบะท้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ลำท้าย (เคาะ) (สี)

5. ขอบกระจากหลัง (สี)



ข้างซ้าย 6. ประตู (สี)

สี 6 สี = 6,000 บาท / ยาง 4 เส้น 6,000 บาท

			ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17 ขนาด 215/70R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 17 ขนาด 215/70R15		☒	
	หลัง R	ยางปี 17 ขนาด 215/70R15		☒	
	หลัง L	ยางปี 17 ขนาด 215/70R15		☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	ทึบ	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		☐	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		☐	☐	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		☐	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	ทึบขาวใหม่	☒	☐	100.-
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		☐	☐	
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	มีรอยหิน	☒	☐	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี		☐	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	
ไฟเบรกลูกศร	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	☐	