

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 30 07 2567

ทะเบียน เลข 5767 ชลบุรี	ยี่ห้อ-รุ่น D-MAX 1.8 CAB4	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ชำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เปลี่ยนเบรค 4 8 2 เปลี่ยนโช้กล้อ 5 9 3 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ปรุตะหนัขอ 5 9 2 ปรุโคงขอ 6 10 3 แก้งขอ 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ปรุตะหนัขอ 5 9 2 ปรุโคงขอ 6 10 3 แก้งขอ 7 11 4 แก้งสีปรุตะหนัขอ 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ปรุตะหนัขอ 5 9 2 ปรุโคงขอ 6 10		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 แก้งขอ 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ล้างรถ + ภายใน 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ