

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 1.9 CAB4 สี ขาว ทะเบียน สง 0767 ราคารถ 30/07/67

แฉนวนกันความร้อน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาชนะ ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 12 ค.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท ดอก
☐ รีโมท ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขไมล์ เลขเครื่อง เลขคัสซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบบเตอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแถมเครื่อง / แถมเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทกส์โม่	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แวอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ไซคัล	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ยางเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปีนปั่น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. กระจกหน้าซ้าย (แตก/ร้าว)



ด้านหลัง

2. 5,200



ข้างขวา 2. กระจกหน้าขวา (แตก/ร้าว) (สี)

3. กระจกขวา (แตก/ร้าว) (สี)

4. กระจกขวา (แตก/ร้าว) (สี)

					ด้าน	ทุบ	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 23	ขนาด 255/55 R18			☒	
	หน้า L	ยางปี	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
แม็คคาซิลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	