

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ hilux Revo

สี เทา

ทะเบียน ขบ 4102

วันที่ 29 พ.ค 65

เลขไมล์ 194837

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท 5 ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ภาษี ☒ ขาด 4 ร.ค 65 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		900
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันพัด	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี 50-55 ร.ค 65</u>	☒		(เช็กลบ 5000)
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริ่ง			



ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า หัวโคมกันชนทึบ 1900 ข้างซ้าย 107.4 ลิตร รมอ. 3500 รม.ไฟ (107.4 ลิตร)



ด้านหลัง ~~สีเงา 107.4 ลิตร รมอ. 3500~~ ข้างขวา 107.4 ลิตร 1500

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 20	ขนาด				☒	
	หน้า L	☒ ยางปี 20	ขนาด	215/65 R16			☒	สีเงา 107.4 ลิตร รมอ. 3500
	หลัง R	☒ ยางปี 20	ขนาด				☒	
	หลัง L	☒ ยางปี 20	ขนาด				☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☒ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ผ้าครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี						
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี						
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		สีเงา 107.4 ลิตร รมอ. 3500
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี						
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี						