

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Crown 57, 58, 59 สี ทอ ทะเบียน 1 ฉ.บ. 9705 วันที่ 22/3/63
 เลขไมล์ 26,233 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ..... 30 ก.ก 63


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			<u>ทอ L</u>	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง 1. น้ำมันเครื่อง 2. น้ำมันเบรก 3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) 4. น้ำมันเกียร์ (AT) 5. น้ำมันพวงมาลัย Power 6. น้ำมันพัด 7. น้ำฉีดกระจก 8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่ 9. แบตเตอรี่ 10. สายพาน 11. สภาพเครื่องยนต์	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			4. รอยรั่วใช้คัท				
19. ไรบอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี			6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
22. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			9. ยางหุ้มแพน				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี			10. เบรก				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			11. เชื้อคัท				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ							
1. ไฟในถัง							
2. ไฟหน้าปัด							
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							

ชื่อผู้ตรวจ
 ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$\$ 1000 = 25000$ $1000 = 2,500$
 $\frac{2}{2} = 5,000$ $2 = 5,000$
 $1000 = 1,000$ $1000 = 1,500$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 14 ขนาด 15		/		สภาพยาง มีลม
	หน้า L	ยางปี 15 ขนาด 16		/		
	หลัง R	ยางปี 15 ขนาด 15		/		
	หลัง L	ยางปี 15 ขนาด 15		/		
ยางขอบกระจาก	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี					