

ใบตรวจรอกก่อนส่งมอบ

ไนโตรเจน 2.5 ลิ

รุ่นรถ.....สีเทา ทะเบียน..... 245460 วันที่ 7/7/68

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี			/	มีจอบก็มบถึงไฟฟ้า	33	บันไดเสริมข้าง			-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ			-		34	กันชนหลัง(เสริม)			-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์			-		35	โลโก้			/	ไม่มีโลโก้รุ่น 2.5
4	กระจังหน้า			/		36	ป้ายทะเบียน			/	
5	โคมไฟหน้า			/	หลอดแตกเลย	37	จุดเติมสี			/	
6	ขอบโคมไฟหน้า			-		38	คิ้วกันสาดประตู			-	
7	โคมไฟตัดหมอก			-		39	ขอบในกระบะ			/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก			-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทัมกันชนหน้า			-		1	น็อตในห้องเครื่อง			/	
10	เสาอากาศ			/		2	สนิมฐานเบต			/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา			/		3	สนิมขาเบต			/	มีสนิม
12	ยางขอบกระจกหน้า			/		4	ขั้วเบต			/	มีสนิม
13	กระจกหน้า			/		5	แผ่นกันความร้อน			/	
14	แผงจิ้งหรีด			/		6	ใต้ฝากระโปรง			/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด			-		7	น้ำหมอน้ำ			/	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า			/		8	น้ำพักหมอน้ำ			/	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า			/	ยางเสื่อม	9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน			/	
18	ยางรีดน้ำนอก			/		10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง			/	มีรอยดอต
19	ขอบไฟหลังคา			-		11	น้ำมันเครื่อง			/	ดำ
20	กระจกประตู			/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย			/		1	เบาะหน้า			/	มีรอยแตกฝั่งคนขับ
22	ขอบโคมไฟท้าย			-		2	เบาะหลังหรือเก็บ			/	มีรอยแตก
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง			-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น			/	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง			-		4	เพดาน			/	มีรอยแตก
25	กระจกหลัง			/		5	สนิมน็อตเบาะ			/	มีสนิมเล็กน้อย
26	ไฟทัมทัมกันชนหลัง			-		6	ช่องแอร์			/	ช่องรับแสงคลุมรัศุด
27	ยางรถ			/	ปี 2023/สีเงิน	7	พลาสติกแผงประตู			/	มีทรายเหลือ
28	ล้อแม็กซ์			/		8	ช่องเก็บของ			/	
29	ฝาปิดที่เติมลม			/		9	คอนโซลหน้า			/	
30	ฝาปิดดุมล้อ			/		10	คอนโซลกลาง			/	มีรอยเจาะ
31	ฝาถังน้ำมัน			/		11	ฟิล์ม			/	มีรอย
32	แม็กลายเนอร์			/	มีรอยขีดข่วน	12	กล่องเก็บแว่น			/	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่			/	ไม่มียางอะไหล่	1	คัทซี+ແແນບ			/	
14	มือจับในประตู 4 บาน			/		2	ท่อไอเสีย			/	ท่อขึ้น
15	มมด้านในฝาท้าย ซ้าย			/		3	ดุมล้อ			/	
16	มมด้านในฝาท้าย ขวา			/		4	น็อตล้อ			/	คัทซี+ແແນບ
17	แผงท้าย			/	มีรอย	5	ยางอะไหล่			/	ไม่มียาง
18	ยางวงกบ			/		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า			-	
19	ยางขอบประตู			/		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง			-	
20	ที่จุดบุหรี่			/	ไม่มี		ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์			/	
1	ไฟหน้า			/		2	ความเย็น			/	
2	ไฟหลัง			/		3	เสียงแอร์			/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า			/		4	กลิ่น			/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง			-							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม			/							
6	ไฟตัดหมอก			-							
7	ไฟเลี้ยวหลัง			/							
8	ไฟเบรก			/							
9	ไฟถอย			/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน			/	มีขั้วงัดผิว						
11	ไฟฉุกเฉิน			/							
12	กระจกมองข้าง			/	ผิว L ปรุรั้ว-ทวนไม่ได้						
13	กระจกประตู			/							
14	เครื่องเสียง			/							
15	แดร			/							
16	เรือนไมล์			/							

หมายเหตุ * มีเสียงดังที่ห้องเครื่อง * ไม่มีอุปกรณ์ช่างเหลือ

ช่าง: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ผู้ตรวจ/QC: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ฝ่ายขาย: สาธิต [Signature] วัน/เดือน/ปี: ๗/๗/๒๕๖๖