

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 16 ก.พ. 2561

ทะเบียน พพ 4422 คุดระนอง		ยี่ห้อ-รุ่น ISO20 0-MAx CAB 2.5 SLX		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง					
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 4 8 2 5 9 3 6 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง 11ตัว + 1ตัว ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กรองน้ำมัน-น้ำมันไม่ได้ (เปลี่ยนใหม่) 3 ไม้ค้อนหน้า-หน้า-หน้า-หน้า 5 2 ไม้ค้อนหน้า-หน้า-หน้า-หน้า 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ระบบไฟ-น้ำ					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน ๒55๐๖ 4422

ผู้อนุมัติ