


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX สี ทอง ทะเบียน 2กฉจ 9999 ทท วันที่ 12/12/65
 เลขไมล์ 161407
 ฝาเฝือก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 15 ธ.ค. 66
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ภูเขาโรท 2 ดอก
☐ รั้ว.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. ฝาเฝือก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดีมีแรง</u>		✓	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ไม่ใช้</u>	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจุขางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ <u>เบ้ง</u>		✓	
8. ไฟท้าย	✓			11. บัมปีน	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สับ / หมอน / เสียง)		✓	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			15. ฟ้าโอสัย <u>ดัง</u>		✓	

หมายเหตุเพิ่มเติม เครื่องสะอาดน่าใจหะ




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี).

2. กันชนหน้า (เคาะ) (สี).




ข้างซ้าย 3. แก้มซ้าย (สี).

4. กระบะซ้าย (สี).



ด้านหลัง



ข้างขวา 5. กระบะขวา (สี).

6. ขอบกระดานเคลือบขวา (สี).

7. ฝากระโปรงขวา (สี).

สี ๗,๐๐๐ / ยาง 2,500 x 4.

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคาเดิม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐	แม็คคาเดิม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐	แม็คคาเดิม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐	แม็คคาเดิม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 15	ขนาด 235/55R18			☒	
	หน้า L	ยางปี 15	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 15	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คคาไฮเนออร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
โซ๊คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกล้างคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		