

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 19 08 2566

ทะเบียน 3384	ยี่ห้อ-รุ่น CHEV COLORADO	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะเวลา ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ยาง 4 เส้น 4 8 2 5 9 3 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน ✓ ตรวจแล้ว เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ทุบตะกั่ว 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่เลือก ช่าง ประเมิน ✓ ตรวจแล้ว เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ทุบตะกั่ว 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน ✓ เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน ✓ 1 ล้าง + ฆ่าเชื้อ 3 5 ตรวจแล้ว 2 4 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ ✓