

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... สี..... ทะเบียน..... วันที่.....

เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ภาษี ☒ ขาด ☐ ไม่ขาด

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐	VSP 4 "88"	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☐	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☐	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☐	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			157,029
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
19. ไรนาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☐	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
25. กล้อง ☒ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. ยางกันฝุ่นพลาสติก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ			4. ไซค์อ็อป	☐	☐		
1. ไฟในถัง	☐	☐	5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐		
2. ไฟหน้าปิด	☐	☐	6. เบรก	☐	☐		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐		
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐		
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหนุน	☐	☐		


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

30 ลิ. 0.1m



ข้างขวา

High

11/12/2500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	☐	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด 15		☒	☐	
	หน้า L	☐ ยางปี	ขนาด		☒	☐	
	หลัง R	☐ ยางปี	ขนาด		☒	☐	
	หลัง L	☐ ยางปี	ขนาด		☒	☐	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ควมึงแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม็กซีไลน์	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
รีดฝ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	