

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่น Brio Amaze 1.2V สี เทา ทะเบียน 11พธ 2502 วันที่ 8/9/67

เลขไมล์ 139983

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 9.68.67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ขาด L,R</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunton ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ฉีกขาดไม่ออก</u>	☒		<u>165</u>
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า <u>ทั้งซ้ายและขวา</u>			<u>13000</u>	4. ใช้อั้วพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปรตโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์โลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง				10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย				11. ช็มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก				13. ปิกนิก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง							



หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้ามรกต <ชมพู> <สี>.

ข้างซ้าย

สี 1200



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี 1200
ขาว 1200

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเคียม	☐ แม็คเคแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ แม็คเคียม	☐ แม็คเคแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ แม็คเคียม	☐ แม็คเคแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ แม็คเคียม	☐ แม็คเคแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 185/65 R14		☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99		☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
แม็คซีไฮเนอว์	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	