

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Honda Brio Amaze 1.2 V สี ขาว ทะเบียน นธ 2789 รอ วันที่ 10/5/66

เลขโมล 56398

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 2 เม.ย. 65

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟใบเก้	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โชคอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	/		
3. ไฟสวิตไคร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไคร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	/			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย <u>ซ้าย 3 ดวง</u>	/			11. ชัมป็น			
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	/			13. ปัดนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						


หมายเหตุเพิ่มเติม รถโดนน้ำอานล้าง ล้างล้างยับ ถึง 7 มื้อ



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ)(สี).



ข้างซ้าย




ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (เคาะ)(สี).

3. กระจกท้ายซ้าย ขว (เคาะ)(สี).

4. ลำท้ายขว (เคาะ)(สี) 5. สปอยเลอร์เล็ก.

สี 4,800 / ยาง 1,200 X 4.



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	เคาะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	เคาะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	เคาะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	เคาะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด	175/65 R14		☒	
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด	79		☒	
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด	79		☒	
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด	79		☒	
ยางขอบกระจก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ทอมอลสภาพ		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
แม็กซ์ไคเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	