

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 5cab 2.5Z Hi สี เทา ทะเบียน นฉ 7159 วันที่ 16/1/66

เลขโมล 133607

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ยาก ☐ ไม่ยาก 29 ธ.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
* 17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		ก๊อไม่ได้อ สี 500	13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี รถเพิ่งติดตั้ง	✓			15. สัญญาณไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลกจับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. ใช้คัท	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓		
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. บัมปิ่น	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่น / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

ยาว = 12000 A 1.8

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 265/60R18	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คคัสไฮเนเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคာ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	