

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ TOYOTA REVO สี เทา ทะเบียน 2 พค 10A9 วันที่ 16 เมษ 63
 เลขไมล์ 138197 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด..... ☒ ไม่ชาด 20 มิ.ย 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแก๊ง	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มหมอบ			

ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์





ด้านหน้า

กันชนเหล็กเป็นข้อ

ข้างซ้าย

ประตู ขบ



ด้านหลัง

พลาสติกกันชนหลัง

1170 + ไฟท้าย 2 ชุด

ได้งานจริงได้ 1 ชุด

ข้างขวา

ประตู ขบ

ไฟท้าย = 1500, 2 = 4000

2016 = 20000 1170 = 2500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		/	พิททกจากล้อ
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		/	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว		/	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 18 ขนาด 255/50 R18				/	
	หน้า L	ยางปี 18 ขนาด.....				/	
	หลัง R	ยางปี 18 ขนาด.....				/	
	หลัง L	ยางปี 18 ขนาด.....				/	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
พีสัม	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
คว้างแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
กระทะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
โซลิดฟลาย	☐ มี	☒ ไม่มี				/	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				/	
ไฟเบรกหน้า	☐ มี	☒ ไม่มี				/	