

ใบตรวจสอบสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 24 06 65

ทะเบียน กร 7188 จด

ยี่ห้อ-รุ่น HONDA HR-V

สี ขาว

เลขไมล์... 115768

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 6.ค.65 ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....
☒ กุญแจรีโมท 2.....
☐ รีโมทต่าง.....

ระบบไฟ

Day Light ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟสูง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟท้าย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟเบรก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟแต่ง ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
ไฟอ่านออก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ


กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
เบาะที่นั่ง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
เตตร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
รีคพวงมาลัย ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน มีเสียงดัง.....
สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน 3 โชน.....
สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 1000 8,500 Km.....
ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
เบด ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ Paddle shift ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ Airbag ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ วิทยุ/MP3 ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ CD/DVD ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ AUX ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ USB ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ Bluetooth ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ Navi..... ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ กล้องถอย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ เซ็นทรัลล็อก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ Sensor ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☒ Sunroof ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....
☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน.....

ด้านหน้า

1. กันชนหน้า



ด้านหลัง



ซ้าย

ด้านขวา

4. ตัวถังหลังท้าย



ขวา

ด้านซ้าย

2. ตัวถังหน้า
3. ตัวถังข้างล่าง



$$\begin{aligned} \text{สี 4 ชั้น} &= \frac{2,500}{4,000} \\ \text{รีดพวงมาลัย} &= 4,000.- \\ \text{ใบด 60} &= \end{aligned}$$

ล้อหน้า R	✓	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี	21	เบอร์	215	/ 55 R 17	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ล้อหน้า L	✓	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี	21	เบอร์	215	/ 55 R 17	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ล้อหลัง R	✓	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี	21	เบอร์	215	/ 55 R 17	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ล้อหน้า L	✓	แม่คเดิม	แม่คแต่ง	กระทะ	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน
ยางปี	21	เบอร์	215	/ 55 R 17	✓	ผ่าน	ไม่ผ่าน

ยางต้อง สลับ

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม	✓	มี	ไม่มี
คิ้วบังแดด	✓	มี	ไม่มี
ยางอะไหล่	✓	มี	ไม่มี
ชุดเครื่องมือ	✓	มี	ไม่มี
แม่แรง	✓	มี	ไม่มี
ฝาครอบดุมล้อ	✓	มี	ไม่มี
ฝาครอบกระทะ	✓	มี	ไม่มี
แม่กไลน์เนอร์	✓	มี	ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ได้เสียเมื่อมีรถหลัง ขาย 100.
ได้เสียเมื่อมีรถข้างซ้าย

ลงชื่อผู้ตรวจ