

JOY CAR SERVICE


14/5/62

รถ Cometa


ดล-9135

รุ่น

62629 ทะเบียน
นบมว




รอยขีดข่วน
→ รอยขีดข่วน




รอยขีดข่วน

คันหลังมีรอยขีดข่วน

รอยขีดข่วน



รอยขีดข่วน



รอยขีดข่วน

หมายเหตุ

รถคันนี้เคยชนกับเสาไฟฟ้า
และได้รับความเสียหาย

ราคา

7000 บาท 2,000
1001 2,500

ส่งงาน

เพิ่มเติม

☐ Bluetooth	☐ DVD	☐ Navigator	☐ USB
☐ Voice Control	☒ กระดกไฟฟ้า	☒ กระดกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ กระดกเบรก
☒ กระดกไฟฟ้า	☐ กล้องหน้า	☐ กล้องหลัง	☐ กันสาดประตู
☐ กันมอง	☒ กระจกเงา 2	☐ คิวโล	☐ จอ Touch screen
☐ ชุดเบรกรอบคัน	☒ สี	☒ ทุลเบรค / Airbag 2	☐ เบรคมือ
☐ พวงมาลัย Paddle Shift	☒ พวงมาลัยพาวเวอร์	☐ พวงมาลัยนิวตริล	☐ พวงมาลัยไฟฟ้า
☐ ปานหลังไฟฟ้า	☒ ยางอะไหล่	☒ ลำโพง	☐ ล้อกระทะ
☐ ล้อแม็ก	☐ วิทยุ ทีวี	☐ หลังคาขึ้นรูป	☒ เข็มรถมือ
☐ เบรก ABS	☐ เบาะปรับไฟฟ้า	☐ เฟอร์นิเจอร์	☒ เบาะหนัง ๓๑
☐ เบาะหนัง	☒ เบาะ	☒ แอร์ 104	☒ ใบพัดพัดลม