

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2016 สี เทา ทะเบียน 5กข 4710 วันที่ 27 ต.ค 64

เลขไมล์ 183741

เลขตัวถัง MR2B29F3X01022020

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 9.ก.ข 2565

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....9 ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
28. แตร ☒ มี ☒ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>500</u>		☒	
2. ไฟหน้าบด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ	☒		
				4. โช้คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางนูแทนบ			


ชื่อผู้จอง 6016

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า กันชนหน้าสีเงิน
66 ผล 1500



ข้างซ้าย



ด้านหลัง ทาสี 1500
สีอมเทา 500
522 2000



ข้างขวา

สภาพล้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	✓	✓			
	หน้า R	✓	✓	✓		
	หน้า L	✓	✓	✓		
	หลัง R	✓	✓	✓		
	หน้า R	✓	✓	✓		
สภาพยาง	หน้า R			✓		
	หน้า L			✓		
	หลัง R			✓		
	หลัง L			✓		
ยางขอบกระຈก	✓	มี	ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	✓	มี	ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด		มี	✓	✓		
ยางอะไหล่	✓	มี	ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	✓	มี	ไม่มี	✓		
แม่แรง	✓	มี	ไม่มี	✓		
ฝาครอบดุมล้อ		มี	ไม่มี			
ฝาครอบกระຈก		มี	ไม่มี			
แม่กชไล่เนอร์		มี	ไม่มี			
กระຈกหน้า	✓	มี	ไม่มี	✓		
ใช้คฝาท้าย		มี	ไม่มี			
เสาอากาศ	✓	มี	ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคค	✓	มี	ไม่มี	✓		