

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ **รถตู้**

สี **เทา** ทะเบียน **นข 9225** ปี **299876** วันที่ **17/3/68**

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี			✓	ทำแล้ว	33	บันไดเสริมข้าง			-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ			-		34	กันชนหลัง(เสริม)			-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์			-		35	โลโก้			✓	
4	กระจังหน้า			✓		36	ป้ายทะเบียน			✓	
5	โคมไฟหน้า			✓		37	จุดเติมลม			✓	
6	ขอบโคมไฟหน้า			-		38	คิ้วกันสาดประตู			-	
7	โคมไฟตัดหมอก			✓		39	ขอบในกระบะ			-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก			✓			ห้องเครื่อง			✓	
9	ไฟหับทึมกันชนหน้า			-		1	น็อตในห้องเครื่อง			✓	
10	เสาอากาศ			✓		2	สนิมฐานเบต			✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา			-		3	สนิมขาเบต			✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า			✓		4	ขั้วเบต			✓	
13	กระจกหน้า			✓		5	แผ่นกันความร้อน			-	
14	แผงจิ้งหรีด			✓		6	ใต้ฝากระโปรง			✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด			✓		7	น้ำหมอน้ำ			✓	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า			✓		8	น้ำพักหมอน้ำ			✓	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า			✓		9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน			✓	
18	ยางรัดนํ้านอก			✓		10	ขาขีด+น็อตขีดฝากระโปรง			✓	ยึดไม่ค้อยอยู่
19	ขอบไฟหลังคา			✓		11	น้ำมันเครื่อง			✓	เปลี่ยน 7/3/68
20	กระจกประตู			✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย			✓		1	เบาะหน้า			✓	เบาะทึบคนเบาะนั่งมี
22	ขอบโคมไฟท้าย			-		2	เบาะหลังหรือเค็บ			✓	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง			✓		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น			✓	มีที่ดำบนหน้า 2
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง			✓		4	เพดาน			✓	
25	กระจกหลัง			✓		5	สนิมน็อตเบาะ			✓	
26	ไฟหับทึมกันชนหลัง			-		6	ช่องแอร์			✓	
27	ยางรถ			✓	เปลี่ยนแล้ว ปี 24	7	พลาสติกแผงประตู			✓	
28	ล้อแม็กซ์			✓		8	ช่องเก็บของ			✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม			✓		9	คอนโซลหน้า			✓	
30	ฝาปิดคัมล้อ			✓		10	คอนโซลกลาง			✓	
31	ฝาถังน้ำมัน			✓		11	ฟิล์ม				ฟิล์มฝาถังน้ำมัน 299
32	แม็กสายเนอร์			-		12	กล่องเก็บแว่น			-	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่			✓	ทอมม แบวนถ่านลั่ว	1	คัทซี+ແພນ			✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน			✓		2	ท่อไอเสีย			✓	
15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย			✗		3	ดุมล้อ			-	
16	มุด้านในฝาท้าย ขวา			✗		4	น็อตล้อ			✓	
17	แผงท้าย			-		5	ยางอะไหล่			✓	
18	ยางวงกบ			✓		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า			✓	
19	ยางขอบประตู			✓		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง			-	
20	ที่จุดบุหรี่			✓			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์			✓	
1	ไฟหน้า			✓		2	ความเป็น			✓	
2	ไฟหลัง			✓		3	เสียงแอร์			✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า			✓		4	กลืน			✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง			-							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม			-							
6	ไฟตัดหมอก			✓							
7	ไฟเลี้ยวหลัง			✓							
8	ไฟเบรก			✓							
9	ไฟถอย			✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน			✓							
11	ไฟฉุกเฉิน			✓							
12	กระจกมองข้าง			✓							
13	กระจกประตู			✓							
14	เครื่องเสียง			✓							
15	เตา			✓							
16	เรือนไมล์			✓	299,876						

หมายเหตุ: ท้ายรถโพรนหน้าไม่ค่อยอยู่ / สีสางด้าน ขวามุมโงกเล็กน้อย
 เติลัดจากงานเบะด้านล่างไม่มี + ที่ยึดเบะน้อยด้านหน้าไม่มี

ช่าง: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ผู้ตรวจ/QC: _____ วัน/เดือน/ปี: _____
 ฝ่ายขาย: มอช/กมล / พรพร วัน/เดือน/ปี: 17 / 3 / 68