

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ 310i สี ดำ ทะเบียน ภพ-7935 วันที่ 11/9/62
 เลขไมล์ 114,600 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ ภูเขา.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเดิม ☐ ไม่ลงเดิม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			R no. 1 แอร์ 9.5 * ล้อ ดง ล้อ	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหยาบ, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง			R no. 2 ล้อ	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			6. น้ำมันพัด				
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน				
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์				
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ			3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ				
1. ไฟในเก่ง			4. รอยรั่วโช๊คอัพ				
2. ไฟหน้าปิด			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง				


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$5 \times 3000 \text{ บาท} = 15000$
 ภาษี = 1000 ด. (189)
 $1000 = 1000$ $1000 = 2500$

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... 12 นิ้ว	☒	
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... 11 นิ้ว	☒	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 12 ขนาด..... 265/65/17	☒	300 บาท ใส่ยางนอก แล้ว
	หน้า L ยางปี..... 12 ขนาด..... 11	☒	
	หลัง R ยางปี..... 12 ขนาด..... 11	☒	
	หลัง L ยางปี..... 12 ขนาด..... 11	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		