

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ นิสสันนาฮาวา 2017 สี ส้ม ทะเบียน บอ 926 วันที่ 17/9/62

เลขไมล์ 27405

เลขตัวถัง MNTBCEB932003

เลขเครื่อง YDLS 721981T

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 17 ต.ค 2562

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทู/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>เปลี่ยน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			<u>เปลี่ยน</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง	☒	
2. ไฟหน้าปัด	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		

ชื่อผู้ตรวจ ดช

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์

3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ		
4. รอยรั่วโช๊คอัพ		
5. กระบอกพวงมาลัย/แดค		
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหุ้มแบริด		
10. เบรก		
11. เชื้อคัพ		




ด้านหน้า

ไม่ติดไฟติดกับหัวรถบรรทุก




ข้างซ้าย

สีรถสีขาว 4 ประตู
ถังรับประจุตัว L



ด้านหลัง

สี = 4000, ฝาปิด = 100
1100 = 2500 ยาง = 6000



ข้างขวา

สีรถสีขาว 4 ประตู
ถังรับประจุตัว R

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/15		✓	สียางดำ
	หน้า L	ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/15		✓	
	หลัง R	ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/15	✓		
	หลัง L	ยางปี..... 17	ขนาด..... 195/15	✓		
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ตัวบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		