






ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	1.7 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	1.2 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	1.2 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	1.2 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	23	ขนาด	255/65/17	☒	
	หน้า L	ยางปี	✓	ขนาด	✓	☒	
	หลัง R	ยางปี	✓	ขนาด	✓	☒	
	หลัง L	ยางปี	✓	ขนาด	✓	☒	
ยางขอบกระจาก	☐ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์โหนดอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจากหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		