

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ REVO KERRY

สี สีส้ม

ทะเบียน 66-2648 ททส.

วันที่ 12/7/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์.....เลขเครื่อง.....เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังชั้นขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			สีไฟง คือไม่ติด	2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สลักยึดไฟ		☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			สีข้างปรับไฟฟ้า	ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก		☒	
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ		☒	
23. ชั้นวางของในท้ายถัง				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค		☒	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
1. ไฟหน้า		☒		7. ครีษ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		8. บั้มบั้น		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		11. พวงมาลัย (เส้น / หนอง / เสี่ยง)		☒	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
7. ไฟสูง		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
8. ไฟท้าย		☒		14. ท้องว่างเครื่อง		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		15. ท้องว่างเกียร์		☒	
10. ไฟเบรก		☒		16. ฝาครอบเครื่อง		☒	
11. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		17. แผ่นกันความร้อน		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

สีรอบตัว



ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 205/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จ๊วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		