

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ GOZUKI Ciaz 1.2 GL Plus สี ขาว ทะเบียน 9กท 4915 วันที่ 8/7/66

เลขไมล์ 42601
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 14 ธ.ค. 66
☐ ไม่หมด


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังปั๊กขาด</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ไม่ติด</u>	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปอ์รโตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุแหบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครี	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้ม	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

ตั้งบางคัง

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. ถังน้ำมันหลัง (สี)



ข้างขวา 2. บังโคลนหลังขวา (สี) (สี)

๕ = 2,100

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คอัพ	☐	แม็คอัพแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คอัพ	☐	แม็คอัพแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คอัพ	☐	แม็คอัพแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คอัพ	☐	แม็คอัพแต่ง	☒	กระแทก / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	185/65 R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	99		☒	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	99		☒	
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด	99		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระแทก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้คฝาก้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		