

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan ALMERA 1.2 E สี ขาว ทะเบียน กต 9430 กรุงเทพมหานคร วันที่ 21/9/68

แผ่นโพลีคาร์บอเนต ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 4 ร.ค. 68
☐ ไม่ว่าง



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอกลูก
☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอกลูก
☐ รีโมท ☐ ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขใบเสร็จ 114590 เลขเครื่อง เลขคัสซี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ ☒ สั่น			550
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง			
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
24. ชั้นวางของในท้ายรถ				4. โช้คอัพ			
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
1. ไฟหน้า				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ			
3. ไฟสวิตไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ปี้มปิ่น			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ปีกนก			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)			
7. ไฟสูง				12. แผ่นใต้เครื่อง			
8. ไฟท้าย				13. ท่อไอเสีย			
9. ไฟเบรก				14. ท่อวางเครื่อง			
10. ไฟเลี้ยวหลัง				15. ท่อวางเกียร์			

หมายเหตุเพิ่มเติม ตัวเกียร์สั่น



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)

ข้างขวา



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี).

ข้างซ้าย

สี = 3000

ค่า 4156:

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	} สึกลอก
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 185/65R15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 7	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 7	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี บานหลังลอก	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี หัก	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		