

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mazda BT-50 Pro Cab 2.2 Hi สี ดำ ทะเบียน 2๐๘ 8473 กบ วันที่ 27/2/๖๖



เลขใบ 87423
 แผ่นเอกสาร ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะนิไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช้คอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ AT (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย AT (MT)	✓		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีซ	✓		
8. ไฟท้าย <u>หลังรั้งแตก (ไฟวง)</u>	✓		1,500	11. บัมป	✓		
9. ไฟรั้งท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หมอง / เสียง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)

ข้างซ้าย 2. แผงกระบัง (สี) (สี)



ด้านหลัง

ข้างขวา 3. กันชนขวา (สี)

7-7 = 3,600

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 265/65R17	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไดเมอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี 11 ตก.		☒
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี 11 ตก.		☒
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	