

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 1.9 สี ขาว ทะเบียน บม 3853 สีพ่นทั้งคัน วันที่ 27/07/67

เลขโมล 8204

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 19 ก.ค. 66

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>ไม่ติด</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ <u>ไฟเลี้ยวซ้าย</u>	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้ค้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ปี้ม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย ไม้กั้นรั้ว (๓๗)(สี)


2. ประตูรั้ว (๓๗)(สี)

3. ไม้กั้นรั้ว (๓๗)(สี)



ด้านหลัง

สี ๒,๙๐๐



ข้างขวา

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 255/50R18		☒		
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 99		☒		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 99		☒		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 99		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
โซ๊คผาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		