


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ D-MAX Hi-Lander 1.9 L(PDA) สี ขาว ทะเบียน 3ฒฒ 295 ททท วันที่ 7/08/67
 เลขโมล 36509
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 2 พ.ย. 66
☐ ไม่งด.....
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ภูเขาโรโมก.....ดอก
☐ โรโมก.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเวอร์		☒	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สลักหลักไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลก		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แลค		☒	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุแหบน		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้ม		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลกลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หน่ง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๒ = 1,300
รวม ๒,130

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ แย่	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ ดี	☐ แย่	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ ดี	☐ แย่	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ ดี	☐ แย่	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 255/65R17		☒		
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒		
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 99		☒		
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 99		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ตัวถังแดง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		