

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI ATTARGE

สี ขาว ทะเบียน ทป 9261 ปี รับ วันที่ 16/01/67

เลขไมล์ 65800

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนนั่งมีรองยวบหริ</u>		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifuntion ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพิก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญลักหมกไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ยางหุแหบน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครีซ		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. ปัมป็น		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปักนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคเดิม ☒	แม็คคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า L	☐	แม็คคเดิม ☒	แม็คคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คคเดิม ☒	แม็คคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง L	☐	แม็คคเดิม ☒	แม็คคแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	20	ขนาด	195/55R15		
	หน้า L	ยางปี	20	ขนาด	99		
	หลัง R	ยางปี	20	ขนาด	99		
	หลัง L	ยางปี	20	ขนาด	99		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	ไม่มีอะไหล่		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คคซิลเวอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกล้างคา	☐	มี	☐	ไม่มี			