


รุ่นรถ HONDA SCOOBY-i สี แดง ทะเบียน 2 กต 5709 ระยอง

เลขไมค์ 7518 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา (รีโมท / ธรรมดา) 1 ดอก

ภาษี.....



หมายเหตุเพิ่มเติม ชุดสีชั้นดำมีร่องนิตท่อนว + ชั้นแดงด้านหน้าแตกหัก + รอยล้มนกลอกรอบคัน

รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ลักษณะความเสียหาย
ระบบเครื่องยนต์	///		
ระบบการขับเคลื่อน	///		มีสะดุดตอนเครื่องเย็น
ระบบเกียร์	///		
ระบบเรือนไมค์	///		กรอบเรือนไมค์ชำรุดมีร่อง
ระบบเบรกหน้า/หลัง	///		มือเบรกมีร่อง
ระบบไฟหน้า/หลัง	///		มือเบรกมีร่อง
ระบบไฟเลี้ยวหน้า/หลัง	///		
ยางรถ	///		ปี 24 / 2 ล้อ ยางดี
ล้อรถ	///		
ใช้คาน้ำ/หลัง	///		
ท่อไอเสีย	///		มีสนิมดอท่อ + ท่อ + กรอบท่อ
เบาะ		///	มีร่องปะ + รอยถาวยตราข้าง
กระจกมองข้างซ้าย/ขวา		///	ชำรุด
พนักพิงหน้า/หลัง	///		
ขาตั้งเดียว/ขาตั้งคู่	///		
คันสตาร์ท	///		
ตะแกรงหน้ารถ			
แผ่นป้ายทะเบียน	///		กรอบชำรุด
แตร	///		

หมายเหตุเพิ่มเติม มือจับกันตกท่อนวไม่มี