

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan Navara cab 2.5 SE GLI สี ขาว ทะเบียน 45 6507 กม. วันที่ 21/1/66


เลขโมล 154319
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 29 ม.ค. 66.

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท...1...ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. ถังน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์ <i>น้ำมันรั่ว</i>	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<i>สีทอง</i>	14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	<i>1,500</i>	15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <i>หัก</i>	☒	☐	<i>3,500</i>
3. ไฟสปอर्टไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ <i>ใหม่</i>	☐	☒	<i>10,000</i>
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☐	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. ขอบประตูหน้า ซ้าย (แตกสี)
2. กระบะซ้าย (เคาะ) (สี).



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี 1,000 / ยาง 2,400 x 4 /

					ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 265/70R16			☒	
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ทาสีสภาพ			☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
โซ่ผูกท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		