

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Peru สี ขาว ทะเบียน 120-3512 วันที่ 10/9/68

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ขาด 21.9.68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 27,466 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	<u>Peru</u>	1. ไฟในถัง		☒	<u>หลอดไฟติด</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. กรองแอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. สวิตช์สัญญาณไฟ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ชั้นวางของในท้ายถัง				4. โช้คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>		☒	
2. ไฟหรี่หน้า ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		7. ครีษ		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมเปอร์		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี		☒		10. ปีกนก		☒	
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย		☒		13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท่อวางเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท่อวางเกียร์		☒	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

ราคาประเมิน = 15000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 205/20/15	☒		
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 1	☒		
	หลัง R ยางปี..... ขนาด..... 1	☒		
	หลัง L ยางปี..... ขนาด..... 1	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			

รวมคล้อ นิตบ