

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 12 สิงหาคม 2561

ทะเบียน 3008 3850	ยี่ห้อ รุ่น INZU 19 Hi	หมายเลข 43/31
ประเภทการซ่อมบำรุง : ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ ภายนอก ☐ ระยะเวลา ☐ ชำระเอง		
นัดลูกค้า	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง
เวลา	เวลา	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
ช่าง	ประเมิน	
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน
1 18.00 น. → 5.00 น.	8	ตรวจสอบแล้ว
2	5	9
3	6	10
แผนกเคาะ	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
ช่าง	ประเมิน	
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน
1	5	9
2	6	10
3	7	11
4	8	12
แผนกสี	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
สีที่เลือก	ช่าง	ประเมิน
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน
1	5	9
2	6	10
3	7	11
4	8	12
แผนกประกอบ	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
ช่าง	ประเมิน	
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน
1 8.00 น. → 12.00 น.	5	ตรวจสอบแล้ว
2	4	6
แผนกขัด	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
ช่าง	ประเมิน	
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน
1 10.00 น. → 12.00 น.	3	ตรวจสอบแล้ว
2	4	5
แผนกล้าง	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
ช่าง	ประเมิน	
เวลาเริ่มทำ	เวลาหยุดทำ	เวลาจบงาน
1 10.00 น. → 12.00 น.	3	ตรวจสอบแล้ว
2	4	5
อื่นๆ	ระดับงาน	หนัก / กลาง / เบา
ช่าง	ประเมิน	
1	2	3

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ

* ริมรศกร 08.00 10.00 น. ที่ช่างรุ่นนี้ ๕