

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 1.9 Hi-Lander (L) DA สี เทา ทะเบียน สงขลา 3850 กกม วันที่ 30/04/67


เลขไมล์ 43027
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 17 พ.ค. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ฟิล์มฝ้าฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริด	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า + กระจก (เคลือบสี).



ข้างซ้าย 2. ประตูหน้าซ้าย (สี).
3. กระบะท้าย (เคลือบสี).



ด้านหลัง 4. กันชนหลัง กระจก (สี).
5. ฝาท้าย กระจก (สี).



ข้างขวา 6. ประตูหน้าขวา (สี).
7. กระบะท้าย (เคลือบสี).

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 255/60R17		☒		
	หน้า L	ยางปี	ขนาด 9		☒		
	หลัง R	ยางปี	ขนาด 9		☒		
	หลัง L	ยางปี	ขนาด 9		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☐ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		