



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ... CRV EL สี... เทา ทะเบียน... กข-7929 วันที่... 26/6/61
 เลขไมล์... 171,934 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียว.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ครบ</u>			<u>ปกติ</u>	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟรีพาร์			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลักษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. จิพ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			<u>ปกติ</u>
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก				
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☒ มี ☐ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันพอก				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์				
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ครบ</u>			ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ			4. ไล่คัท				
1. ไฟในถัง			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหนุนแบบ				



สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย

๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖



ด้านหลัง

ข้างขวา

110๙ = 2000

๘ ๘๘ ๘๘๘

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 20 ขนาด 18	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคูล็อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช้คฝาห้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรคหลังค	☒ มี ☐ ไม่มี		