

ใบตรวจสอบสภาพรถ

ในรถ นิสสัน นอเทกา ปี 2018 สี ขาว ทะเบียน ธธ 4017 วันที่ 16/12/62

เลขไมล์ 54402 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เลขตัวถัง MMTSTA13AH4018307 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 3A99VHB5348 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☐ มี ☒ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 1. 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญญาณไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำหม้อพัก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	✓			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	✓			5. กระจกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	✓		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนานบ			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคอป			


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา *รถชนท้ายด้านท้าย R
มีรอยขีด่วนสี 62 66 แพล*

ท. 2500 / ใบด. 2000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	✓	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	✓	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	✓	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 18 ขนาด..... 175 / 65 / 14	✓	
	หน้า L ยางปี..... 18 ขนาด..... 175 / 65 / 14	✓	
	หลัง R ยางปี..... 18 ขนาด..... 175 / 65 / 14	✓	
	หลัง L ยางปี..... 18 ขนาด..... 175 / 65 / 14	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ควบบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	