

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น REVO DOUBLE CAB 2.4 PDE สี ดำ ทะเบียน กต 1856 เลข วันที่ 18/7/68

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง 18.5.64
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 143666

เลขเครื่อง.....


เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์		☒	
17. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สวิตช์ลักษณะไฟ		☒	
18. กระจุกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง		☒	
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
24. ชิ้นวางของในท้ายรถ				4. โช๊คอัพ		☒	
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แอล		☒	
1. ไฟหน้า		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
2. ไฟหรี่หน้า ☒ มี ☐ ไม่มี				7. ครีษ		☒	
3. ไฟปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บัมเปอร์		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ปีกนก		☒	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / นน่ง / เสียง)		☒	
7. ไฟสูง		☒		12. แผ่นใต้เครื่อง		☒	
8. ไฟท้าย <u>ซ้ายขาด</u>				13. ท่อไอเสีย		☒	
9. ไฟเบรก		☒		14. ท้องอ่างเครื่อง		☒	
10. ไฟเลี้ยวหลัง		☒		15. ท้องอ่างเกียร์		☒	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา


1. กระดาษหลังท้ายรถ (เลอะ/สี).

2. กระดาษท้ายรถ มีรอยฉีก/สี (สี).

ฉีกขาด/สกปรก



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

รวม = 3,000

บาทถ้วน

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 19 ขนาด 265/65R17	☒		
หน้า L ยางปี 19 ขนาด ๗	☒		
หลัง R ยางปี 19 ขนาด ๗	☒		
หลัง L ยางปี 19 ขนาด ๗	☒		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี ฉีกขาด/สกปรก	☒		
จั่วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ผ้าครอบชุดล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ผ้าครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
แม็กซีไดเนอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาก้าย ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกล้อคา ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	