

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota รอด 2012 สี เทา ทะเบียน ฅมย ๔786 วันที่ 22/4/62

เลขไมล์ 119534 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MRO53HY9305341 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท!.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ๓๓๕๖		☒	มีรอยขีดข่วน	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			


ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในเก่ง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			4. รอยรั่วซีคอัพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มหมอบ			
				10. เบรก			
				11. เซ็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 1๐๖
 ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา มีรอยตะคร้อจากรถบรรทุก
ครึ่ง R และรอยสีจางตลอด
กับส่วนท้าย R บนดราฟต์
วงสีแดง

5000 บาท : 2000
ฟิล์ม 1000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ/ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด.....185/60/15	☒	} 75%
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด.....185/60/15	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด.....185/60/15	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด.....185/60/15	☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ฟิล์มทอกลามหน้า R
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		+ L ดิว
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		