

ใบตรวจสภาพ

ร.ร.ก. ๒๐๑๐ ส. ๕๖๖ ทะเบียน ๓๗๔๙ วันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔

เลขไมล์ 202624

เลขตัวถัง MR0ER3G107513248

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

ชื่อเพ็ญ ☐ เบนชิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก้สถอด(ออกแล้ว)

ไม่ขาด..... 28 พ.ย. 65

กัญญาแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กล้วยแจรีโมท.....ดอก

☐ รีมोट.....คอก


Bookservice ☐ 22 ☒ 11

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☒ ๒๒ ☐ ๒๒

91/10/64


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอกรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	๑๓๐	✓			1. ไฟหน้า	✓			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. พวงมาลัย (ความดัน , ความหวง , เสียง)		✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า		✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ		✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น , กลิ่น)		✓			7. ไฟสูง		✓		
8. Airbag	☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย		✓		
9. วิทย์/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรีท้าย		✓		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก		✓		
11. DVD	☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง		✓		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	๙๐๐		✓	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรค		✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำหม้อพัก		✓		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันกระบอก		✓		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำมันแบตเตอรี่			✓	
23. กระจากไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่			✓	๑,๐๐๐
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน		✓		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		✓		
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
27. กระจากพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ		✓		
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก		✓		
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
1. ไฟในแก่ง		✓			4. ใช้ค็อฟ		✓		
2. ไฟหน้าปิด		✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		✓		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก				
ชื่อผู้จอง ๖๓๓					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุแทนบ		✓		
สมโภชน์									



ด้านหน้า




ข้างซ้าย ดีวีโปรบ่มลัดดนัก L สี
เงิน แพลต 1600



ด้านหลัง

ปากท้ายสีเงิน แพลต
1500



ข้างขวา กระจกฝ้าด้านขวาบ่มลัดสีเงิน
แพลต 1500, ดีวีโปรบ่มลัดดนัก R
สีเงิน แพลต 1000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด.....17 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด.....17 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด.....17 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด.....17 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....20	ขนาด.....	๑65/65/17	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....20	ขนาด.....	265/65/17	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....20	ขนาด.....	265/65/17	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....20	ขนาด.....	265/65/17	✓		
ยางขอบกระตะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		1300	✓		พด
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		ซัด
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แมแรง	☒ มี	☐ ไม่มี		ซ่อมสี 5000	✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระตะ	☐ มี	☐ ไม่มี		ซ่อมสี 4200			
แม็กซ์ไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
กระตะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		รวม 9200	✓		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		