

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI CELERIO 1.0 GA (HB) สี ขาว ทะเบียน ภธ 6166 รอ วันที่ 18/7/65

เลขโมล 29499
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 19 ก.ป. 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในถัง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง	✓		เปลี่ยนแล้ว
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	✓		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	✓	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำมันพริก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	✓		เปลี่ยน
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	✓		
3. ไฟสปอตรถไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	✓		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (MT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	✓	-	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแฮน	-	-	
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. บันบัน	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓	-	
10. ไฟเบรก	✓			13. ปีกนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สัน / หมอง / เสี่ยง)	✓		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						

หมายเหตุเพิ่มเติม




ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L ☐ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์ม ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 165/65R14	✓	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 165/65R14	✓	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 165/65R14	✓	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 165/65R14	✓	
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
ฝาครอบกระแทก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
โช๊คผก่าย	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกล้อหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	