

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ ISUZU D-MAX 9ab2.5Z Hi สี กรม ทะเบียน จ.บ 5912 วันที่ 28/4/66


เลขโมล 129159
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด 30 เม.ย 66
☐ ไม่งด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพื้	☐	☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☐	☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☐	☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		9. แบริเตอร์	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☐	☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. อินเตอร์	☐	☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. เทอร์โบ	☐	☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☐	☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		15. สวิตช์ฉุกเฉินไฟ	☐	☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☐	☒	
1. ไฟหน้า	☐	☒		4. ใช้อัฟ	☐	☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☐	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☐	☒	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☐	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
6. ไฟดยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้แบบ	☐	☒	
7. ไฟสูง	☐	☒		10. ครีซ	☐	☒	
8. ไฟท้าย	☐	☒		11. บั้มบั้น	☐	☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☒		12. เพลากลาง	☐	☒	
10. ไฟเบรก	☐	☒		13. ปีกนก	☐	☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☐	☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม รถเสริมแท่นหมอก, ไฟกระพริบรถทุกทิศทาง




ด้านหน้า 2 กันชนเหล็ก (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา 1. กันชนเหล็ก (สี)

สี 2,400 / ยาง 2,400 x 2

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 21	ขนาด 245/70 R16		☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 21	ขนาด 79		☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 21	ขนาด 79		☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 21	ขนาด 79		☒	☐	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ขาด		☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
แม่กชไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	ขาด 2 ทู		☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	