

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ MG3 ปี 2016 สี เหลือง ทะเบียน 5กต. 5462 วันที่ 12 ต.ค 63
 เลขไมล์ 108020 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ควันแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMLZ14E39GT0 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ควันแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 17 ล. 964

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunton ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		ขาด 2
16. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพอก	✓		
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	✓		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☒ มี ☒ ไม่มี	✓			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก่ง	✓			4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหน้าปิด	✓			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			

ชื่อผู้จอง 6๓๖



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า สีเงินหน้าสีฟ้า
รถ 666 666
2000

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา สีเทา 5,400

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	☒		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	☒		1,000
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	☒		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....17.....นิ้ว	☒		สีเงิน 666
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/17 1800	☒		666 666 666
หน้า L ☐ ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/17	☒		
หลัง R ☐ ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/17	☒		
หลัง L ☐ ยางปี.....18.....ขนาด.....205/45/15	☒		
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กชิลไดเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระຈกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรคหลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		