

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mission Note 1.2 สี เทา ทะเบียน กต 5152 ลงทะเบียนวันที่ 30/8/11

แฉนวนพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคาบ ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 7/8/11
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขโมล 46482 เลขเครื่อง R12554893B เลขคีย์ MNTT4AE1920010451

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ (หนัง)	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก			
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แฉนวน Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบนเตอร์รี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เกอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลานับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตรีก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม เข้าใช้คัสตอมเมอร์ แอร์ตอนเพิ่งลงยังไม่เย็น ลูกค้ายกมือมาเซ็นที่โต๊ะเย็น




ด้านหน้า ฉัตรชัย



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				จำ	ไม่จำ	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ไม่คด	☐ คด	กระแทก / ขนาด	นิ้ว	
	หน้า L	☒ ไม่คด	☐ คด	กระแทก / ขนาด	นิ้ว	
	หลัง R	☒ ไม่คด	☐ คด	กระแทก / ขนาด	นิ้ว	
	หลัง L	☒ ไม่คด	☐ คด	กระแทก / ขนาด	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยาง	22	ขนาด	185/65/R15	
	หน้า L	ยาง	22	ขนาด	↓	
	หลัง R	ยาง	22	ขนาด	↓	
	หลัง L	ยาง	22	ขนาด	↓	
ยางจนกระทั่ง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
ตัวถังแตก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แป้นเร่ง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบชุดล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบาะมือเกียร์	☐ มี	☒ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โคมไฟท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกล้างตา	☒ มี	☐ ไม่มี				