


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ... PAD C-3 K สี... น้ำเงิน ทะเบียน... พธ-6928 วันที่... 6/3/63
 เลขไมล์... 162,208 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา... ดอก
 เลขตัวถัง... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท... ดอก
 เลขเครื่อง... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 13 มี.ค. 63


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ			✓ 12, 13, 14	1. ไฟหน้า			✓ ไฟหน้า	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า				✓ 2
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความทรง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี			5. ไฟเลี้ยวหน้า			✓	✓ ไฟเลี้ยว	
6. สลักกุญแจไฟ			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี					
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			7. ไฟสูง					
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี			8. ไฟท้าย					
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			9. ไฟหรี่ท้าย			✓	✓ ไฟเบรก	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี			10. ไฟเบรก					
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี					
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง					
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี			1. น้ำมันเครื่อง			✓ 1	✓	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			2. น้ำมันเบรก					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			✓	✓	
19. วิทยุบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันหม้อพัก					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่			✓ 1	✓	
23. กระจากไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน					
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ			✓	✓	
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก					
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลารับ					
ระบบไฟภายในรถ			4. ไซค์สัท					
1. ไฟในถัง			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			✓	✓	
2. ไฟหน้าปิด			6. เบรก					
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)					
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)					
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหุ้มแบริน					

สมโภชน์




มอง

ด้านหน้า




ข้างซ้าย



มอง
ด้าน

ด้านหลัง



ข้างขวา

อายุ = 10,000 ปี = 3,500
1107 = 2,500 1092 = 1,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 09 ขนาด 15	☒	2
	หน้า L ☐ ยางปี 09 ขนาด 15	☒	1 เต็ม 2
	หลัง R ☐ ยางปี 13 ขนาด 15	☒	3
	หลัง L ☐ ยางปี 15 ขนาด 15	☒	4
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คว้งบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โช๊คผ่าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	

ไฟเบรกลังคา 1 แสง