

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Mazda CX-5 2.5 S สี ขาว ทะเบียน กจ ๖๒๙๖ ๐๐ วันที่ 21/12/๖๖

เลขโมล 201967
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ยาก.....
☒ ไม่ยาก ๑๘/๒๕/๖๖

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....๑.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			1 รก.
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			1 รก.
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			1 รก.
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			1 รก.
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด			1 รก.
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			1 รก.
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			1 รก.
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			1 รก.
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			1 รก.
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญญาณไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			1 รก.
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			1 รก.
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ			1 รก.
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			1 รก.
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			1 รก.
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			1 รก.
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสียง)			1 รก.
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


สนตอถ่วง

วสีงว

หมายเหตุเพิ่มเติม รถเคยแลสำรวจ แก้ดพวงมาลัยเวลาโยกตัวสีงว
ไฟหน้าสีดน้ำจืดระบบสีน้ำจืด




ด้านหน้า *สีทอง (สีทอง)*



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ ดี ☐ ไม่ดี			กระแทก / ขนาด <i>19</i> นิ้ว
	หน้า L ☒ ดี ☐ ไม่ดี			กระแทก / ขนาด <i>19</i> นิ้ว
	หลัง R ☒ ดี ☐ ไม่ดี			กระแทก / ขนาด <i>19</i> นิ้ว
	หลัง L ☒ ดี ☐ ไม่ดี			กระแทก / ขนาด <i>19</i> นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <i>11</i> ขนาด <i>925/55 R19</i>			
	หน้า L ยางปี <i>11</i> ขนาด <i>✓</i>			
	หลัง R ยางปี <i>10</i> ขนาด <i>✓</i>			
	หลัง L ยางปี <i>10</i> ขนาด <i>✓</i>			
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม่กซ์ไลเบอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี <i>ดป</i>	☒		
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		