

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA Revo 24EP สี ขาว ทะเบียน ฉฉ 1786 วันที่ 6/6/66

เลขโมล 153741

แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง ไม่เสีย

☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังขึ้นขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปัด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>รูรั่ว น้ำหยด</u>	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลับ) <u>ไม่เย็น</u>	☒		5000-
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☒ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตะเกียบ) (สี)



ข้างซ้าย 2. แก้มซ้าย (สี)
3. กระบะซ้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (ตะเกียบ) (สี)



ข้างขวา 5. กระบะขวา (สี)

สี 6,000 / ยาง 10,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
	หลัง L	☒ แม็คคัส	☐ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 15	ขนาด 265/65R17		/		
	หน้า L	ยางปี 15	ขนาด 7		/		
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด 7		/		
	หลัง L	ยางปี 15	ขนาด 7		/		
ยางขอบกระด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี	ขาด (ไม่พร้อมใช้งาน)		/		