

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ Vios J. สี ขาว ทะเบียน no-602 วันที่ 13/6/62
 เลขไมล์ 103,334 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญวญ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวญรีโมท...1.....ดอก 103
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ใหม่ 102</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหว่ง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☐	☐	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		8. ไฟท้าย	☐	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☐	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		10. ไฟเบรก	☐	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☐	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☐	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☐	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	<u>สด</u>
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		10. สายพาน	☐	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☐	☐	
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☐	
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☐	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแฉก	☐	☐	
				10. เบรก	☐	☐	
				11. เช็คอัพ	☐	☐	

ชื่อผู้ตรวจ เจตนา

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$\text{สี} = 5,000$ / $\text{ไฟ} = 2,000$
 $\text{110cc} = 2,000$ / $\text{อุปกรณ์} = 1,000$

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด..... นิ้ว <i>draw</i>	☒	<i>draw</i>
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ/ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....	☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ควิปบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		