

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ 1.6i เชื้อสปี 2016 สี เทา ทะเบียน ภค 5142 วันที่ 4/10/62
 เลขไมล์ 54 520 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMSCVLC3190016 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง K19B9200857 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 10/12/62 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>57</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		R 870
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		6.0 ลิตร
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



105cm x 170cm



ด้านหน้า

สีเงิน 4 ประตู 66cm
กระจก, กระจกข้าง, กระจกหลัง


ข้างซ้าย

สีเงิน 4 ประตู 66cm
สีเงิน 4 ประตู 66cm, สีเงิน 4 ประตู 66cm, สีเงิน 4 ประตู 66cm



ด้านหลัง

สีเงิน 4 ประตู 66cm
กระจก, กระจกข้าง, กระจกหลัง



ข้างขวา

2 - 2,000 1000 - 2,000
บาท: 10,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี..... 16... ขนาด..... 185 / 65 / 15		✓	
หน้า L ยางปี..... 16... ขนาด..... 185 / 65 / 15		✓	66cm 67cm 68cm
หลัง R ยางปี..... 16... ขนาด..... 185 / 65 / 15		✓	
หลัง L ยางปี..... 16... ขนาด..... 185 / 65 / 15		✓	
ยางขอบกระจาก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		